

## SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

### Informacje podstawowe dotyczące szacowania zamówienia

Naprawa i przegląd po roku eksploatacji samochodów:

**1. Skoda Octavia 1.9 TDI 4x4 – - rodzaj paliwa: ON - rok produkcji: 2003 – pojemność silnika: 1896 ccm – przebieg: 290 000; nr VIN pojazdu: TMBKS41U048739382**

- 1) Wymiana tarcz hamulcowych z przodu po obu stronach
- 2) Wymiana klocków hamulcowych w przednich kołach po obu stronach
- 3) Wymiana osłony tarczy hamulcowej w prawym tylnym kole
- 4) Wymiana tarcz hamulcowych z tyłu po obu stronach
- 5) Szacunkowy koszt niezbędnych nowych części w zamienniku
- 6) Szacunkowy koszt niezbędnych nowych części w oryginale

**2. Toyota Avensis - rodzaj paliwa: Pb – rok produkcji: 2014 – pojemność silnika: 1800 ccm – przebieg: 75 000; nr VIN pojazdu: SB1BG76L00E098470**

- 1) Wymiana tarcz hamulcowych z przodu po obu stronach
- 2) Wymiana klocków hamulcowych w przednich kołach po obu stronach
- 3) Wymiana wszystkich świec zapłonowych (typu irydowego)
- 4) Wymiana filtra oleju
- 5) Wymiana filtra powietrza
- 6) Wymiana filtra paliwa
- 7) Wymiana węglowego filtra kabinowego
- 8) Wymiana oleju typu CASTROL 0 W 30
- 9) Wymiana kompletu piór wycieraczek szyby (2 szt. Przednie)
- 10) Sprawdzenie szczelności, dezynfekcja (odgrzybienie, ozonowanie wnętrza) oraz uzupełnienie odczynnika chłodniczego w klimatyzacji
- 11) Kompleksowe sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i wyszczególnienie ewentualnych usterek w punktach
- 12) Szacunkowy koszt niezbędnych nowych części **tylko w oryginale**

**3. Fiat Scudo rodzaj paliwa: ON - rok produkcji: 2007 – pojemność silnika: 1997 ccm – przebieg: 96 000; nr VIN pojazdu: ZFA27000064114340**

- 1) Wymiana tarcz hamulcowych z przodu po obu stronach
- 2) Wymiana klocków hamulcowych w przednich kołach po obu stronach
- 3) Wymiana zacisków hamulcowych na nowe z tyłu
- 4) Uszczelnienie przewodów klimatyzacji - wymiana wszelkich oringów i uszczelek, wymiana przewodów wysokiego i niskiego ciśnienia, wymiana filtra osuszacza, sprawdzenie szczelności, odgrzybienie, ozonowanie wnętrza oraz uzupełnienie odczynnika chłodniczego w klimatyzacji

- 5) Kompleksowe sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i wyszczególnienie ewentualnych usterek w punktach
- 6) Szacunkowy koszt niezbędnych nowych części w zamienniku
- 7) Szacunkowy koszt niezbędnych nowych części w oryginale

**Wymagania wobec wykonawcy:**

Termin realizacji – 6 dni roboczych na wszystkie samochody wyszczególnione w punktach od **1.** do **3.**

**Termin wysyłania szacunkowej wartości zamówienia do 03.07.2018 do godz. 12:00**

Sposób składania szacunkowej wartości zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail

[pawel.smolarek@wsse.waw.pl](mailto:pawel.smolarek@wsse.waw.pl)

Informujemy, że powyższe szacowanie ceny nie stanowi zapytania ofertowego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Osoba do kontaktu pracownik sekcji transportu Paweł Smolarek tel. 698-664-818 lub e-mail

[pawel.smolarek@wsse.waw.pl](mailto:pawel.smolarek@wsse.waw.pl)

WOJEWÓDZKA  
STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Warszawie  
*Paweł Smolarek*  
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79  
tel. 022 620-90-01/06